



Sin dampers en el ducto común. 26 ga, recto. Ventilador continuo con respaldo. Limpieza 12×12. Transición UL 2158A ≤ 8 pies, no oculta. 6 pulgadas a combustibles.

Paquete original. Solo secadoras. No baños ni cocina. El flex detrás de la fila es el fallo.

☐ **Damper “porque el muro está clasificado” es el fallo.**

Lint más damper cerrado es una chimenea.

Send the comments. Not the County guideline.

Folio (does it start with 30?), process or UP number, and the comments PDF. Masterbuild will say which row is actually open.

masterbuildconsulting.com/send/

+1 (786) 398-6940 · Calendly: 30-minute scoping call

Servicios de ingeniería bajo alcance escrito. Confirme 504.11 adoptado.