



Las pantallas que esconden la unidad de la calle no pueden esconderla del mecánico.

Paquete original. Zonificación pide pantalla. El código mecánico pide acceso. IMC 306.5 y 304.11 siguen vivos.

☐ **Un pretil sólido sin acceso permanente es un 306.5 fallido.**

Vea los hubs de acceso a azotea y barandas.

Send the comments. Not the County guideline.

Folio (does it start with 30?), process or UP number, and the comments PDF. Masterbuild will say which row is actually open.

masterbuildconsulting.com/send/

+1 (786) 398-6940 · Calendly: 30-minute scoping call

Servicios de ingeniería bajo alcance escrito. No es una aprobación de zonificación. Confirme 33-193.12 vivo.