



La losa del condensador va tres pulgadas sobre el grado adyacente. O la unidad va suspendida seis pulgadas.

Paquete original. Confirme la edición adoptada. Distinto de las barandas 304.11 y del retiro a diez pies.

☐ **Anote la cota. “Sobre una losa” no es una cota.**

Un cambio a ras del césped es cómo se falla la primera inspección.

Send the comments. Not the County guideline.

Folio (does it start with 30?), process or UP number, and the comments PDF. Masterbuild will say which row is actually open.

masterbuildconsulting.com/send/

+1 (786) 398-6940 · Calendly: 30-minute scoping call

Servicios de ingeniería bajo alcance escrito. No es un diseño de losa. Confirme 304.10 adoptado.