



## Una galería de tiro interior necesita ventilación que proteja a los ocupantes. No inventamos pies por minuto aquí.

Paquete original. Donde aplique OSHA 1910.1025, sígalo. El plomo es el contaminante.

☐ **Capítulo 4, no un cfm de baño.**

No tire el escape al retorno del edificio.

### Send the comments. Not the County guideline.

Folio (does it start with 30?), process or UP number, and the comments PDF. Masterbuild will say which row is actually open.

[masterbuildconsulting.com/send/](https://masterbuildconsulting.com/send/)

+1 (786) 398-6940 · Calendly: 30-minute scoping call

*Servicios de ingeniería bajo alcance escrito. Confirme 502.18–502.19 adoptados.*