



## Epoxi en una losa de estacionamiento sigue siendo un acabado inflamable. “Es temporal” no es una fila.

Paquete original. HB 803 no exime trabajo mecánico. No publicamos un cfm de resuperficie aquí.

### ☐ Escape durante y después de la aplicación.

404 es monóxido de carbono en uso normal. Distinto contaminante.

### Send the comments. Not the County guideline.

Folio (does it start with 30?), process or UP number, and the comments PDF. Masterbuild will say which row is actually open.

[masterbuildconsulting.com/send/](https://masterbuildconsulting.com/send/)

+1 (786) 398-6940 · Calendly: 30-minute scoping call

*Servicios de ingeniería bajo alcance escrito. Confirme 502.7 adoptado.*