



La fuga de ductos no es un blower-door. Una etiqueta en el manejador tampoco.

Paquete original. Rough-in o post-construcción. Confirme la edición de energía viva. No publicamos un número de paso.

☐ **ACH50 es la envolvente. La fuga de ductos es el aire que no llega al cuarto.**

No corra una prueba de salón y espere que cuente como la otra.

☐ **Las excepciones se escriben en los formularios de energía.**

'En los change-outs nunca se pide' no es una excepción.

☐ **Nombre la clase y el protocolo en la portada mecánica antes de subir.**

Falta de clase en M-001 es un comentario de cierre rutinario.

Send the comments. Not the County guideline.

Folio (does it start with 30?), process or UP number, and the comments PDF. Masterbuild will say which row is actually open.

masterbuildconsulting.com/send/

+1 (786) 398-6940 · Calendly: 30-minute scoping call

Servicios de ingeniería bajo alcance escrito. No es una prueba de fuga de ductos. Confirme la guía viva y la edición de energía.