



Un condensador, generador o tanque a menos de diez pies de la línea de propiedad es un problema de agrimensura antes que mecánico.

Paquete original. No sustituimos las tablas 33-49 y 33-50. No certificamos líneas de propiedad. No sellamos retiros costeros.

☐ **A menos de diez pies de cualquier línea: levantamiento certificado, mojones hasta el C.O.**

También a 25 pies de un derecho de vía. El contratista de HVAC no es agrimensor.

☐ **Línea de lote cero: el equipo no vive en el lado cero.**

Póngalo en el lado abierto. Dimensiónelo al levantamiento.

Send the comments. Not the County guideline.

Folio (does it start with 30?), process or UP number, and the comments PDF. Masterbuild will say which row is actually open.

masterbuildconsulting.com/send/

+1 (786) 398-6940 · Calendly: 30-minute scoping call

Servicios de ingeniería bajo alcance escrito. No es un dictamen de zonificación. Confirme 33-41 y 33-42 vivos.