



Un interceptor de grasa no es un P-trap. Un isométrico no es un plano de mobiliario.

Paquete original Masterbuild. No es una copia de la guía de plomería del Condado. Agua y Alcantarillado es otra revisión.

☐ **Isométricos, pendiente y limpiezas en la hoja.**

"Per code" es el comentario.

☐ **Interceptor de grasa según el menú.**

Un floor sink no es un interceptor.

☐ **Backflow nombrado en la conexión que lo necesita.**

Riego, incendio y agua potable no son el mismo dispositivo.

☐ **Calentador: change-out exacto o nuevo.**

Si es a gas junto al garaje, 304 también habla.

Send the comments. Not the County guideline.

Folio (does it start with 30?), process or UP number, and the comments PDF. Masterbuild will say which row is actually open.

masterbuildconsulting.com/send/

+1 (786) 398-6940 · Calendly: 30-minute scoping call

Servicios de ingeniería bajo alcance escrito. No es un diseño de plomería. Confirme la guía viva del Condado.