



Un conductor bien dimensionado puede fallar en el borne. Material, cantidad, temperatura y torque.

Paquete original. No inventamos medidas de 110.26.

☐ **Un borne no son dos conductores.**

La temperatura más baja rige la ampacidad.

Send the comments. Not the County guideline.

Folio (does it start with 30?), process or UP number, and the comments PDF. Masterbuild will say which row is actually open.

masterbuildconsulting.com/send/

+1 (786) 398-6940 · Calendly: 30-minute scoping call

Servicios de ingeniería bajo alcance escrito. Confirme 110.14 adoptado.